

## مشخصات ملک - کد ملک ۲۹۱۱

ردیف آگهی: ۳۰

| ردیف             | شرح                | وضعیت  | ردیف | شرح               | وضعیت  |
|------------------|--------------------|--|------|-------------------|--------|
| ۱                | پلاک ثبتی ملک      | 57/1979  | ۱۳   | مصالح کف          | بتن    |
| ۲                | نوع ملک            | خانه   | ۱۴   | مصالح نما         | سنگ    |
| ۳                | نوع کاربری         | مسکونی   | ۱۵   | نوع سرویس بهداشتی | ایرانی |
| ۴                | متراژ اعیانی       | ۱۷۰ متر مربع   | ۱۶   | آسانسور           | ندارد  |
| ۵                | متراژ عرصه         | ۱۳۸ متر مربع   | ۱۷   | پارکینگ           | ندارد  |
|                  |                    |  | ۱۸   | بالکن             | ندارد  |
| ۶                | نوع سازه           | مصالح بنایی فلزی   | ۱۹   | انباری            | ندارد  |
| ۷                | سقف                | تیرچه بلوک   | ۲۰   | سرایداری          | ندارد  |
| ۸                | تعداد طبقات        | ۲  | ۲۱   | نوع سیستم گرمایش  | -      |
| ۹                | تعداد واحدها       | ۲  | ۲۲   | نوع سیستم سرمایش  | -      |
| ۱۰               | طبقه واحد مورد نظر | ۱ و ۲  | ۲۳   | انشعابات          | -      |
| ۱۱               | تعداد اتاق         | ۲  | ۲۴   | استخر و سونا      | ندارد  |
| ۱۲               | وضعیت ملک          | دارای متصرف  | ۲۵   | عمر ساختمان       | ۱۵ سال |
| آدرس             |                    | استان: مازندران شهرستان: نکا<br>خیابان ماکروبو - کوچه باهنر ۱۱ - کد پستی: ۴۸۴۱۶۶۸۸۵۱ |      |                   |        |
| قیمت پایه مزایده |                    | ۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال<br>(معادل هشتصد و بیست و هشت میلیون تومان)                        |      |                   |        |

اطلاعات فوق الذکر مبتنی بر بررسی مقدماتی بوده و مواردی که تکمیل نگردیده، فاقد اطلاعات کافی می باشد بنابراین بازدید از موقیعت محلی ملک توسط متقاضی و مشاهده وضعیت موجود نمای بیرونی ملک و ملاحظه اسناد مربوطه الزامی است.