

ردیف	شرح	وضعیت	ردیف	شرح	وضعیت
۱	پلاک ثبتی ملک	۱۸۴۷/۳	۱۳	مصالح کف	سرامیک
۲	نوع ملک	آپارتمان	۱۴	مصالح نما	کامپوزیت
۳	نوع کاربری	مسکونی با موقعیت اداری	۱۵	نوع سرویس بهداشتی	ایرانی
۴	متراژ اعیانی	۱۳۱/۱۶ مترمربع	۱۶	آسانسور	دارد
۵	متراژ عرصه	-	۱۷	پارکینگ	دارد
				بالکن	ندارد
۶	نوع سازه	فلزی	۱۸	انباری	ندارد
۷	سقف	کاذب	۱۹	سرایداری	ندارد
۸	تعداد طبقات	۷ طبقه بر روی مغازه و پارکینگ	۲۰	نوع سیستم گرمایش	چیلر
۹	تعداد واحد ها	۱۱ واحد اداری و ۱ واحد تجاری	۲۱	نوع سیستم سرمایش	چیلر
۱۰	طبقه واحد مورد نظر	دوم غربی	۲۲	انشعابات	آب - برق - گاز
۱۱	تعداد اتاق	دو اتاق	۲۳	استخر و سونا	ندارد
۱۲	وضعیت ملک	تخلیه	۲۴	سال ساخت	حدود ۱۳۹۳
آدرس		استان: گیلان شهرستان: رشت شهرداری منطقه ۲ خیابان استاد مطهری - طبقه فوقانی بانک پاسارگاد - طبقه دوم غربی			

اطلاعات فوق‌الذکر مبتنی بر بررسی مقدماتی بوده و مواردی که تکمیل نگردیده، فاقد اطلاعات کافی می‌باشد بنابراین بازدید از ملک توسط متقاضی و مشاهده وضعیت موجود و بررسی موارد فوق و ملاحظه اسناد مربوطه الزامی است.