

مفاحساب شهرداری اخذ نمی گردد و سند با استفاده از قانون تسهیل به نام خریدار منتقل می گردد.

مشخصات ملک - کد ملک ۳۰۱۸

ردیف	شرح	وضعیت	ردیف	شرح	وضعیت
۱	پلاک ثبتی ملک	۱۷۰/۶۱۴۴۴	۱۳	مصالح کف	سنگ
۲	نوع ملک	آپارتمان	۱۴	مصالح نما	سنگ
۳	نوع کاربری	مسکونی	۱۵	نوع سرویس بهداشتی	ایرانی فرنگی
۴	متراژ اعیانی	۷۱/۶۱ مترمربع	۱۶	آسانسور	درد
۵	متراژ عرصه	-	۱۷	پارکینگ	دارد
			۱۸	بالکن	دارد
۶	نوع سازه	فلزی	۱۹	انباری	دارد
۷	سقف	تیرچه بلوک	۲۰	سرایداری	ندارد
۸	تعداد طبقات	۵	۲۱	نوع سیستم گرمایش	شوفاژ - شومینه
۹	تعداد واحدها	۸	۲۲	نوع سیستم سرمایش	کولر آبی
۱۰	طبقه واحد مورد نظر	۳ غربی	۲۳	انشعابات	آب - برق - گاز
۱۱	تعداد اتاق	-	۲۴	استخر و سونا	ندارد
۱۲	وضعیت ملک	دارای متصرف (۵۳ سهم مشاع از ۱۰۰ سهم)	۲۵	سال ساخت	۱۳۹۳
آدرس					
استان: البرز شهرستان: کرج منطقه ۴ شهرداری مهرشهر - ابتدای بلوار ارم - کنارگذر غربی - کوچه سوسن - پلاک ۶ - ساختمان میرکا - طبقه سوم غربی					

اطلاعات فوق‌الذکر مبتنی بر بررسی مقدماتی بوده و مواردی که تکمیل نگردیده، فاقد اطلاعات کافی می‌باشد بنابراین بازدید از ملک توسط متقاضی و مشاهده وضعیت موجود و بررسی مرتب از موارد فوق و ملاحظه اسناد مربوطه الزامی است.