

مشخصات ملک - کد ملک ۳۹۱۶

ردیف	شرح	وضعیت	ردیف	شرح	وضعیت
۱	پلاک ثبتی ملک	۳۸۵۷/۸۷۷	۱۳	مصالح کف	سرامیک
۲	نوع ملک	آپارتمان	۱۴	مصالح نما	سیمان
۳	نوع کاربری	مسکونی	۱۵	نوع سرویس بهداشتی	ایرانی
۴	متراژ اعیانی	۱۵۸ مترمربع	۱۶	آسانسور	ندارد
۵	متراژ عرصه	۴۸۰ مترمربع	۱۷	پارکینگ	ندارد
			۱۸	بالکن	دارد
۶	نوع سازه	فلزی	۱۹	انباری	ندارد
۷	سقف	تیرچه بلوک	۲۰	سرایداری	ندارد
۸	تعداد طبقات	۳	۲۱	نوع سیستم گرمایش	موتورخانه مرکزی
۹	تعداد واحدها	۵ مسکونی + ۱ تجاری	۲۲	نوع سیستم سرمایش	کولر آبی
۱۰	طبقه واحد مورد نظر	منفی	۲۳	انشعابات	آب - برق - گاز
۱۱	تعداد اتاق	۳	۲۴	استخر و سونا	ندارد
۱۲	وضعیت ملک	دارای متصرف	۲۵	سال ساخت	۱۳۸۰
استان: تهران شهرستان: تهران منطقه ۳ شهرداری خیابان شهید کلاهدوز - انتهای خیابان شهید نعمتی - جنب اتوبان صدر - روبروی مسجد کربلا - پلاک ۲۰ - طبقه منفی ۱ - واحد شرقی					آدرس

اطلاعات فوق‌الذکر مبتنی بر بررسی مقدماتی بوده و مواردی که تکمیل نگردیده، فاقد اطلاعات کافی می‌باشد بنابراین بازدید از ملک توسط متقاضی و مشاهده وضعیت موجود و بررسی مرتب از موارد فوق و ملاحظه اسناد مربوطه الزامی است.