

استعلام شهرداری اخذ نمی گردد و با استفاده از قانون تسهیل سند به نام خریدار منتقل می گردد. در ضلع جنوب غربی پخی به طول ۳/۵ متر عرصه و دیوار در مسیر تعریض قرارداد.

مشخصات ملک - کد ملک ۱۱۱۴

ردیف	شرح	وضعیت	ردیف	شرح	وضعیت
۱	پلاک ثبتی ملک	۳۲/۹۳۷	۱۳	مصالح کف	-
۲	نوع ملک	خانه	۱۴	مصالح نما	سیمان
۳	نوع کاربری	مسکونی	۱۵	نوع سرویس بهداشتی	ایرانی
۴	متراژ اعیانی	حدود ۲۹۵ متر مربع	۱۶	آسانسور	ندارد
۵	متراژ عرصه	۴۵۵ مترمربع	۱۷	پارکینگ	ندارد
			۱۸	بالکن	ندارد
۶	نوع سازه	بتنی	۱۹	انباری	ندارد
۷	سقف	تیرچه بلوک	۲۰	سرایداری	ندارد
۸	تعداد طبقات	۲	۲۱	نوع سیستم گرمایش	-
۹	تعداد واحدها	۲	۲۲	نوع سیستم سرمایش	-
۱۰	طبقه واحد مورد نظر	کل ملک	۲۳	انشعابات	-
۱۱	تعداد اتاق	۲	۲۴	استخر و سونا	ندارد
۱۲	وضعیت ملک	دارای متصرف	۲۵	سال ساخت	۱۳۸۹
آدرس		استان: مازندران شهرستان: آمل بلوار بسیج، لاله ۵۴، سومین فرعی سمت راست، پلاک ۲۶			

اطلاعات فوق الذکر مبتنی بر بررسی مقدماتی بوده و مواردی که تکمیل نگردیده، فاقد اطلاعات کافی می باشد بنابراین بازدید از موقعیت محلی ملک توسط متقاضی و مشاهده وضعیت موجود نمای بیرونی ملک و ملاحظه اسناد مربوطه الزامی است.